

AIZSARGĀJAMO KOKU DENDROLOGISKĀ INVENTARIZĀCIJA UN TEHNISKIE RISINĀJUMI KOKU AIZSARDZĪBAI CEĻA IZBŪVES TRASĒ



Adrese: Kantora iela 8 k1- k8, Rīga
Zemes kad. Nr.01001060503, 01001060804, 01001060805,
01001060806, 01001060808, 01001060809,
01001060810, 01001062134

Pasūtītājs: SIA "Bieriņu parks"

Izpildītājs: SIA „KOKU EKSPERTS”

Koku eksperts: G.Leiburgs

2015

KOKU EKSPERTS

SIA „KOKU EKSPERTS”, Reģ. Nr. 40103756780, juridiskā adrese Rīga, D. Brantkalna iela 14/87, mob. tālr. 29135557, leiburgs@gmail.com, www.kokueksperts.lv

19.03.2015.
Rīgā

Nr.2015/4

KOKU AIZSARDZĪBAS TEHNISKO RISINĀJUMU KOPSAVILKUMS


Tehniskie risinājumi koku aizsardzībai objektā: Kantora ielas b/n, Rīga

Atzīums sastādīts, pamatojoties uz koku inventarizāciju objektā: Koku inventarizācija objektā: Kantora ielas b/n, Rīga (Kad. Nr. 01001060503, 01001060804, 01001060805, 01001060806, 01001060808, 01001060809, 01001060810, 01001062134), veikta 2015. gada 14. martā pēc SIA "Bieriņu parks" pasūtījuma. Kopā dabā numurēts 1 un novērtēti 3 koki. Koki objektā numurēti ar speciālu numuru, kas stiprināts pie stumbra, koku numerācija atspoguļota inventarizācijas plānā un tabulās. Izmantota arī objektā esošo koku SIA „Labie koki” numerācija.

Rekomendācijas tehniskā projekta izstrādei:

1. Lai saudzētu īpaši aizsargājamo koku saknu sistēmu kokiem (Nr. 002596, 15409) minimālās saknu aizsardzības zonas un ceļa pārklāšanās vietās plānot speciālētus ceļa izbūves risinājumus:
 - brauktuves konstruktīvos slānus neplānot ierakumā, bet izvietot uz planētas esošās grunts, to stiprinot ar ģeorežģi un ģeotekstili.
 - Nepieciešamības gadījumā var izmantot ģeotelpiskos materiālus slodzes izlīdzināšanai. Vizuāli zonās pret aizsargājamiem kokiem brauktuves profils veidos ātruma ierobežotājalīus. Vēlams plānot betona bruņa segumu, jo tā iesegums ir plastiskāks pret deformācijām un lāutu komunikāciju turētājiem ērti pieejīt komunikācijām šajā posmā.

- gājēju ceļiņi īpaši aizsargājamu koku minimālajā sakņu aizsardzības zonā jāplāno pacelti virs esošās grunts uz cinkota metāla režgu konstrukcijas, ko balsta uz metāla skrūvpājiem (sk. plānā). Nav pieļaujama ceļuāa celīna izbūve ierakumā.
- gājēju ceļiņi jāizvieto sharp brauktuvi un īpaši aizsargājamiem kokiem.
- tādas komunikācijas, kā sakaru **komunikācijas un elektrokomunikācijas neierakti** grunti, bet izvietot, piemēram, gofretās aizsargcaurulēs zem gājēju ceļiņa.
- kanalizācijas pazemes komunikācijas izvietot brauktuvēs daļā, iespējami tālu no koka, jo šo komunikāciju izbūvei nepieciešami visdzīļkie rakšanas darbi.
- gāzes un ūdensvada caurules rekomendējam izvietot 400-1000 mm dzīlos betona kanālos blakus kanalizācijas komunikācijām uz koka pusi.
- lai nodrošinātu pazemes komunikāciju aizsardzību pret koka sakņu sistēmas iespējamiem bojājumiem zonā kur tiek plānoti specializēti brauktuvēs izbūves risinājumi, **h 1,2 m izbūvējama pretsakņu aizsardzības plāve**, piemēram, *GEFA guard HDPE* (UV noturīga, fleksiba, ierobežo koku saknes, 100 gadu garantija) vai pretsakņu aizsardzības paneļus – *Deep Root*, līdz 1.2 m dziļumam, kas nodrošinās sakņu novirzīšanu uz leju.



Tā kā projektu nav iespējams realizēt nepārkāpjot likumdošanas prasības, nepieciešams atrast inovatīvu kompromisa risinājumu ar komunikāciju turētājiem par iespējamām atkāpēm no Aizsargjoslu likuma un būvnormatīvu prasībām.

2. Plānot iespējami šauru brauktuvēs daļu, piemēram, 3,5 m ar transportlīdzekļu samainīšanās laukumiem. Jāņem vērā, ka ceļa posmam būs zema transports pļūsma.
3. Rekomendēju pārplānot autotransporta apgriešanās laukumu ārpus koka Nr. 17801 minimālās sakņu aizsardzības zonas vai izmantot specjalizētus ceļa izbūves risinājumus.
4. *Būvinženieriem jāizstrādā detalizēti tehniskie risinājumi specjalizētajiem ceļa izbūves risinājumiem!*

Rekomendācijas koku aizsardzības nodrošināšanai būvdarbu laikā:

1. Koku saglabāšanas iespējas ir cieši saistītas arī ar koku aizsardzības plānu būvdarbu periodam.
2. Ja pazemes komunikāciju izbūves laikā grunts **ūdens līmeris (GÜ)** būvlaukumā tiek pazemināts vairāk par 1,00 m un atsūknēšana tiek veikta pie izbūvētas atbalsta sienas, kas nodrošina filtrācijas plītuvēs zonā **varētu būt būtiska**. Ja grunts ūdens atsūknēšana tiek veikta pie izbūvētas atbalsta sienas, kas nodrošina filtrācijas koeficientu $>0,01 \text{ m/dm}$, ieteikme uz apkārtējo teritoriju kokiem depresijas tehnoloģijas, nepieciešama novērtēto īpaši aizsargājamo koku aizsardzības pasākumu būvlaukumā realizācija, tai skaitā GÜL pazemināšanas ieteikmei pakļauto koku papildus laistišana. Laistišanas režīmu nosaka būvprojekta uzraudzības gaitā sertificēts arborists.
3. Izbūvējamā ceļa profilā līdz $\pm 4,5 \text{ m}$, kā arī materiālu pievedceļu maršrutā jāveic koku vainagu pacelšana, lai transportējot kravas tie netiktu bojāti.
4. Kokiem pirms un pēc būvdarbiem veicami vainaga kopšanas pasākumi.
5. Koku aizsardzības pasākumu plāna būvniecības laikā ietvaros, plānot nepārvietojama **koka žoga h 2 m izbūvi ap saglabājamiem kokiem**.
6. Iespēju robežās rakšanas darbus un pazemes lineāro komunikāciju izbūvi neplānot koku minimālās aizsardzības zonā (sk. plānu)
7. **Pirms tranšeju rakšanas koku sakņu zonā, veikt manuālu tranšejas rakšanu līdz h 1,5 m ar saknu rūpīgu apgrīešanu un ēnošanu.**
8. Lai nodrošinātu koku dzīvotspējas saglabāšanos un stāvokļa **būtisku** nepasliktināšanos, būvniecībā nepieciešams ievērot saglabājamo koku sakņu minimālo aizsargzonu 10 stumbra diametra attālumā no koka (sk. *Būvobjekta koku aizsardzības novērējuma plāns*). Šajā zonā nav pieļaujami grunts rakšanas darbi, būtiskas ($<0,1 \text{ m}$) grunts līmena izmaiņas un citu faktoru ietekme, kas negatīvi ietekmē koku dzīvotspēju. Tā kā minimālās aizsargzonas kokiem ir noteiktas empiriski, tad situācija dabā var atšķirties, tāpēc, lai noteiktu individuālo koku sakņu apjomu un pieļaujamo rakšanas darbu attālumu no koka, var veikt individuālu koku sakņu izpēti. Plānojot būvniecību jānodrošina tādas būvbedres sienu stiprināšanas metodes, kas **nepieļauj augsnē eroziju saglabājamo koku sakņu zonā**.
9. **Nodrošināt sertificēta arborista uzraudzību būvdarbu laikā!**
10. Koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu plānošanu, realizēšanu un/vai monitoringu būvniecības laikā uzticēt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem vai diplomētiem koku kopējiem – arboristiem!

Atzinums sastādīts uz 3 lapām.
Atzinumam pievienoti pielikumi:

1. *Koku aizsardzības tehniskie risinājumi 1 l.p.*
2. *Koku aizsardzības risinājumi būvdarbiem, 1 l.p.*
3. *Savietots koku dendroloģiskās inventarizācijas plāns ar ģenoplānu, 1 l.p.*

EAC sertificēts arborists, LDB sertificēts dendrologs, LR dabas eksperts

G. Leiburgs

KOKU EKSPERTS

SIA „KOKU EKSPERTS”, Reģ. Nr. 40103756780, juridiskā adrese Rīga, D Brantkalna iela 14/87, mob. tālr. 29135557, leiburgs@gmail.com, www.kokueksperts.lv

AIZSARGĀJAMO KOKU PLĀNOTAJĀ CEĻA TRASĒ DENDROLOGISKĀS INVENTARIZĀCIJAS


KOPSAVILKUMS

Koku inventarizācija objektā: Kantora ielas b/n, Rīga (Kad. Nr. 01001060503, 01001060804, 01001060805, 01001060806, 01001060808, 01001060809, 01001060810, 01001062134), veikta 2015. gada 14. martā pēc SIA "Bierīnu parks" pasūtījuma. Kopā dabā numurēts 1 un novērtēti 3 koki. Koki objektā numurēti ar speciālu numuru, kas stiprināts pie stumbra, koku numerācija atspoguļota inventarizācijas plānā un tabulās. Izmantota arī objektā esošo koku SIA „Labie koki” numerācija.

Inventarizāciju veica: ekspersts Gvido Leiburgs

Eksperta kvalifikācija: LLU MF (mežzinātņu inženieris, diploma Nr. 001095), VBDT (dārznieks, diploma Nr. T048304), ETW (arborista sertifikāts Nr. ID001624), LR dābas ekspersts (sertifikāta Nr. 058), LAAB (ainavu tehnikis-darbu vadītājs, sertifikāts Nr. 032-2008), Latvijas dendrologu biedrības valdes loceklis.

Pirms koku novērtēšanas, koki dabā numurēti ar speciāliem plastmasas numuriem, kas pie koka piestiprināti ar nerūsējošu naglu pie koka stumbra aptuveni 2.5 m augstumā. Koka numura piestiprināšana ar naglu pie koka nav kokām bīstama, bet pārīdz koku viegli identificēt, plānojot un veicot kopšanas pasākumus. koki.



SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS

Analizējot koku stāvokļa novērtējumu, secināts:

1. Objekts novietots Rīgā, Kantora ielas izbūvējamā posmā Bieriņu muižas parka zonā.
 2. Atbilstoši darba uzdevumam apsekoti tikai aizsargājamie koki, kuru aizsardzības zonas pārklājas ar izbūvējamā ceļa trasi.
 3. Aizsargājamo koku vecums teritorijā ir apmēram 150 -200 gadi.
 4. Apsekotajā posmā ceļa trases tuvumā konstatēti pavism 5 īpaši aizsargājami koki – vietējas (Nr. 15410, 15411, 17801) un valsts nozīmes (Nr. 002596, 15409) dižkoki, no kuriem 3 (Nr. 002596, 15409, 17801) veikts dendroloģiskais novērtējums un izstrādāti tehniskie risinājumi, koku aizsardzībai, jo šos kokus tieši ietekmē ceļa un komunikāciju izbūve. Kokiem Nr. 15410, 15411 – uzmērīts stumbra apkārtmērs un vainags, lai varētu noteikt aizsargājama koka aizsardzības zonu un minimālo koka sakņu aizsardzības zonu un pārliecīnātos, ka tā nesakrīt ar izbūvējamā ceļa trasi.
 5. Apsekotajā teritorijā konstatēts 1 veiktais novērtējums parastā liepa/ Tilia cordata Nr. 15409, kam saskaņā ar MK noteikumu Nr. 264 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 38.2 punktu noteikta aizsardzības teritoriju ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru plātā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas), kurā aizliegts:
- 40.1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;
- 40.2. iegūt derīgos izraktenus, izņemot pazemes ūdens ieguvī personiskām vajadzībām;
- 40.3. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normativajiem aktiem par parku ierīkošanu un apsaimniekošanu;

40.4. Kurināt ugunkurus ārpus speciālī ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatišanos, izņemot ugunkurus pagalmos un ugunkurus ciršanas atlieku sādedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

44.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas pilsētā vai apdzīvotā vietā, ir pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku rekonstrukcija;

44.2. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ieroobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

44.3. mainīt vides apstākļus – ūdens rezīnu un koka barošanās rezīnu;

44.4. iznīcināt dabisko zemsedzi.

Minētie noteikumi nosaka, ka:

45. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, saskarā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām, atļauta to izciršana kopšanas vai citā cīrtē aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai pieguļošā zonā, izveidojot no kokiem bīru 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām).

46. Aizsargājama koka nociršana (novākšana) pielāujama tikai gadījumos, ja tas kļūvis bīstams un nov cītu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstu), un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

47. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāgts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietas, tuvākajā apkārtnē.

9. Apsekotajā teritorijā konstatēti 4 vienkāršas nozīmīgas ietekmēs – parastā kļava/Acer platanoides Nr. 002596, parastā kļava/Acer platanoides Nr. 15410, parastā liepa/Tilia cordata Nr. 15411, Holandes liepa/Tilia x europea Nr. 17801, kam saskaņā ar RD saistošo noteikumu Nr.94 „Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” noteikta aizsardzības zona 10 m attālumā ap koka stumbru, kurā aizliegts:

3.3.1. veikt saimniecisko vai cita veida darbību, kas var bojāt vai iznīcināt aizsargājamo koku, mazināt tā dabisko estētisko nozīmi, mainīt vides apstākļus – ūdens un barošanās rezīnu, kā arī negatīvi ietekmēt augšanu un dabisko attīstību;

3.3.2.1. veikt komunikāciju ierīkošanu;

3.3.2.2. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemesdzīvi;

3.3.2.3. samazināt koka sakņu zonā brīvās augsnes daļu, nobļietējot, asfaltējot vai noklājot ar ūdeni un gaisu necaurlaidīgu segumu;

3.3.3. iegūt derīgos izraktenus;

3.3.4. apkraut kokus;

3.3.5. celt teltis un kurināt ugunkurus.

10. Kokam Nr. 15409 – parastajai liepai ir ekoloģiska vērtība, jo koka dobums ir piemērots īpaši aizsargājamo dendroksīlofāgo vabolu dzīvotnei, siksprānu apmetnei un dobumpārētajiem putniem. Pašas sugas koka vizuālajā apskatē netika konstatētas.

11. Koks Nr. 17801 – Holandes liepai ir dendroloģiska vērtība, jo tā ir introducēta koku suga, kultūrvēsturiska vērtība, jo koks ir Bieriņu muižas vēsturisko apstādījumu elements un ainaviska vērtība.

12. Koku stāvoklis ir ļoti atšķirīgs un detalizēti atspoguļots koku stāvokļa novērtējuma tabulā (pietikums Nr.2)

13. Koku kopšanas prioritātes un kopšanas darbu apjoms

Kopšanas darbu prioritāte	Koku skaits	Arborista darba stundas
B	2	13
C	-	-
D	-	-

*arborista darba stundu apjoms koka sakopšanai ir provizorijs un ietver tikai koka kopšanai paredzēto darba laiku. Reālo darba stundu pācēriņu ieteikmē pasūtītais darbu apjoms, laika apstākļi, koku kopšanas speciālista pieredze un izmantotās tehnoloģijas.


A1	aktuālās bīstamības līmeņa mēneša laikā vai līdz vētrai, iekārtušies bīstami zari, aizlauztī stumbri, pacelta satnū sistēma u.c.) ne ligāk kā 1 mēneša laikā vai līdz vētrai, iekārtušies bīstami zari, aizlauztī stumbri, pacelta satnū sistēma u.c.)
A	noteiktā jāsakopijā tuvāko 6 mēnešu laikā, pie nelabveidīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu (bīstami sausie zari, aizlauztī zari u.c.)
B	nav steidzami jākopji, bet ir kopšanas nepieciešamība (mazi, tīs scouusie zari, vairnaga retināšana u.c.)
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vīzuālo izskatu
D	kopšana nav nepieciešama

14. Koku kopšanas pasākumu kopsvālikums:

Kopšanas pasākumi, gab (kokī)						
sausie zari		bīstamī sausie zari		vainagā retināšana		galotnū redukcija
sausie zari		bīstamī sausie zari		vainagā pacelsana		vainagā drošināšanas sistēmas
2	1	1	1	1	1	2

15. Koki (Nr. 15409, 17801) objektā nav kopti. Koku kopšanas pasākumus veikt kvalificētam arboristam, pamatojoties uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

16. Īpaši aizsargājama koka/IADT informatīvā zīme, ko rekomendējoši piestiprināt pie aizsargājamajiem kokiem (15409, 15410, 15411, 17801):



17. Pirms koku Nr. 002596, 15409 kopšanas darbu uzsākšanas kopšanas darbi jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

18. Koku kopšanas, aizsardzības pasākumu plānošanu, uzraudzību (monitoringu) būvniecībā, koku izpēti veikt EAC (European arbicultural Council) sertificētam arboristam ar pieredzi šādu darbu veikšanā.

19. Jāizstrādā koku aizsardzības tehniskie risinājumi un jānodrošina koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā, kā arī jānodrošina arborista monitorings būvdarbu laikā.

Atzinums sastādīts uz 8 (astonām) lagaām, neieskaitot pielikumus Nr. 1,2,3.

pielikumi:

1. Koku vērtēšanas kritēriji un apzīmējumi plānā, 2 l.p.
 2. Koku novērtējuma tabula, 2 l.p.
 3. Dendroloģiskās inventarizācijas ar koku stāvokļa novērtējumu plāns, 1 l.p.

19.03.2015.

Gvido Leiburgs
Koku ekspersts

Koku vērtēšanas kritēriji un apzīmējumi plānā


PIEŅĀMIE APZĪMĒJUMI			
	VDS	Vai nei drošinās sistēmas kārtīgās darbības?	Rekomendējams koka pārvaldi?
<input type="radio"/> Neierītīgs		Kārtīga koka arzējotās ēs stabilitātē ir garantēta visi koki.	
<input type="radio"/> Mazvertīgs kapa koks (nevis kā iepriekš izmaksas veicinājis)		Uzmanīgi koka arzējotās ēs stabilitātē ir garantēta visi koki.	
<input checked="" type="radio"/> Vērtīgs kapa koks		Opakā koka arzējotās ēs stabilitātē ir garantēta visi koki.	
<input type="radio"/> Izcisītu koka ūzis (bez iegūtām varējot reklamātās vērtības, izteiktā mazveidē)		Koka numurs daļa pārķētiem stabību, plānā koka novērtējumā tabula (vēsturiskais)	
<input type="radio"/> Mazvertīgs kuru koks (nozīmē balygtīmu)		1 Koka numurs plāni, koka novērtējuma tabula	
<input type="radio"/> Koto erītīgs skuj koks (nozīmē balygtīmu)	K	Kultūrvēsturisko vērtību	Iesp. apzīmējumi jauno sākuma pēc novērtās. Nākotnē vērtību uzņemējus vērtējot vērtību, kas ir apzīmējumi jauno sākuma
<input type="radio"/> Vērtīgs skuj koks (neizskaiti koku reklamātās vērtības, izteiktā mazveidē)	E	Fizoloģiska vērtību	Iesp. apzīmējumi jauno sākuma pēc novērtās. Nākotnē vērtību uzņemējus vērtējot vērtību, kas ir apzīmējumi jauno sākuma
<input type="radio"/> Augīgi koks	D	Biedrību/gāzi vērtību	Iesp. apzīmējumi jauno sākuma pēc novērtās. Nākotnē vērtību uzņemējus vērtējot vērtību, kas ir apzīmējumi jauno sākuma
<input type="radio"/> Vērtīga kremu spīda:	A	Arheoloģiskā vērtību	Iesp. apzīmējumi jauno sākuma pēc novērtās. Nākotnē vērtību uzņemējus vērtējot vērtību, kas ir apzīmējumi jauno sākuma
<input type="radio"/> Mazvertīgs krumu/ atrošu grāpa			
<input checked="" type="radio"/> Ipkārtzīgākais koks (dūkoks)			
<input checked="" type="radio"/> Doba aizsvars koks			
<input checked="" type="radio"/> Rekomendējam lietot			
<input checked="" type="radio"/> Pieejamais koka lēvāde/Seņa			
<input checked="" type="radio"/> Bistams koks			
<input checked="" type="radio"/> Nepieciešama papildus vērtēt lēvāde/Seņa, tās vērtība → Rekomendējams			

KOKA FIZISKĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒJUMS	
VĒRTĒJUMS	APRAKSIS
10	Izceļš
9	Gandrīz izceļš
8	Izoliācijas
7	Iabs
6	Gandrīz labs
5	Ar problēmu
4	Borāts
3	Stipri borāts
2	Gandrīz beigts
1	Beigts
0	Koks vairs nav


VECUMPOSMA UN VITALITĀTES VĒRTĒJUMA KRITERIJU			
VECUMPOSMS	APRĀKSTS	VITALITĀTE	
V1	Jauns koks, juvenilā stadija, vainags stāvutu auguz uz augšu (piemērots parstādīšanai)	Augsta Vidēja Zema	
V2	Juvenila stadija, koks aug gan uz augstu, gan platumā, sasniedz reprodaktīvo vecumtu	Augsta Vidēja Zema	
V3	Koks sasniedzis savus maksimālo izmērus, minimāls pamats pieaugums	Augsta Vidēja Zema	
V4	Koks samazināta vainago, parādās adventīvie dzimumi, vainaga iekalstoši sausī zari, attīstas trupe, dobumi	Augsta Vidēja Zema	
V5			Beigts (nokalnis)

KOPŠANAS PASĀKUMU VEIKŠANAS PRIORITĀTE	
APZĪMĒJUMI	APRAKSTS
A1	Akāti bīstamis koks, kas no koka novērtīšanas dienas reāli apdraud dzīvību vai iņašumu (112 vai steidzami lāsakopji vai līkvidet ne ilggāk kā 1. mēneša laikā vai līdz vētrai, iekārtušies bīstami zari, aizlauzti stumbrī, pacelta sakņu sistēma u.c.)
A	Noteiktī jāsakopīj tuvāko 6. mēnesu laika, pie nelabvērtīgām ārejās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai iņašumu (nestabilis zarots koks, bīstami sausie zari, aizlauzti zari u.c.)
B	Nav steidzami jākopī, bet ir kopšanas nepieciešamība (sausie zari, vairaga retināšana, pacelšana u.c.)
C	Var saikopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vīzuālo izskatu (vainaga pacelšana, retināšana, atsevišķi mazi, isi sausie zari)
D	Kopšana nav nepieciešama

Nr./numurs pie koka dabā	1/002596	1/15409	1/15410	1/15411
taikons, latīn.	Acer platanoides	Tilio cordata	Acer platanoides	Tilio cordata
taikons latīški	Parastā klava	parastā liepa	parastā klava	parastā liepa
kadastra Nr.	01001060503	0100162132	01001062132	0100106132
stumbra apkārtmērs, m	3,22	4,02	2,83	3,61
augstums, m	2,3	2,7	-	-
vainaga plātums, m	2,2	1,8	1,2	1,2
vecumposms	V3	V4	-	-
vitalitāte	augsta	vidēja	izcis	izcis
Kopējā vērtība	izcis	izcis	izcis	izcis
Fiziķiskais stāvoklis	6	4	5,4	5,9
Attēls				
Apraksts	Viens stumbris lielz h 2,0m, kur "v" veidā sadaļas divos, h 6 m "l" veidā daļas divos. Vainags relatīvi stabils. H 6 m A virzienā izlūzis un piezāģēts iels skeletzars. Koks par 13° sasniedzēs A virzienā. Veikti nepilnvērtīgi vainaga kopšanas pasākumi - izlēķi, tīkai sausie zari. Vainaga nav drobumu vai tropes pazīmēj. Ir īADI informatīvā zīme!	Viens stumbris lielz h ~8-10 m, kur attalās spēcīgi konkurējoši skeletzari. H 2 m stumbrā pāresinājums. Vainags simetrisks. Stumbris saverts par S° D virzienā. Vairakas konkurējošas galotnes. No pamatnešo h 2 fidz h 5 liejs c veida aizaugōšs dobums, kas veidojies izlēķot liejam skeletzaram! Vainaga bīstamības līme 2. Rekomendējoši uztādīt H ~ 18 m viena 4h VDS. A pusē vainagā jāveic konkurējošas skeletzara išināšana. Saknu zonu išināšana. Sakņi slānis.		
Citas vērtības	Vietējas nozīmes dižoksi! Ainavisks!	Vietējas nozīmes dižoksi! Ainavisks!	Vietējas nozīmes dižoksi! Ainavisks!	Vietējas nozīmes dižoksi! Ainavisks!
kopšķērs darbu prioritāte	B	A	A	A
arbosta darbs, h	6	16	16	16

Nr./numurs pie koka dabā		1/17801	
taksons, latīn.	<i>Bila x europaea</i>		
taksons latīški	Hollandes liepa		
kodastre Nr.	01001062134		
stumbra apkrātējs, m	2,73		
augstums, m	24		
vainoga plātums, m	18		
vecumposms	V3/V4		
vitalitāte	augsta		
Kopējā vērtība	īcis		
Fiziķiskais stāvoklis	6		
Attēls			
Koka sakņu zonā veiktu gants būvgrūžu līdzināšanas darbi, kas nav radijuši būriskus sakņu bojājumus. Pie stumbra pamatnes atvases. Stumbra sugai raksturīgi mazēci no pamatnes līdz h 3 m. Vainags simetrisks. Uz nekaltušiem zariem vainagā h 10 cm konstatēti anomalojo pieriju/ <i>Phomatospis pinicola</i> senu augķermeni. Koka centrālajā daļā attīstījies slēpīgs dobums. Kopumā koks raksturojams ka stabils. Koka sakņu zonā pārs organikas slānis.			
Apaksts			
sausie zari	1		
bistami sausie zari			
vainaga retināšana	1		
vainaga pacešana	1		
galotnu rekuķīja			
vainaga samazināšana, %			
sānsčaru samazināšana, %			
VDS, t/lābalsta punkti			
plēlaujams likvidēt			
rekondēlojosi likvidēt			
VĒRTĪBA/STĀVOKLIS			
Citas vērtības		Vietējās novēmes dižokis! Analītiski! Kultūrvēsturiska vērtība!	
kopējās darbu prioritāte		Dendroloģiskā vērtība!	
arbora darbs, h	7	B	

146



Mērogs 1:250

Piezīme Nr. 1



Pirms kanalizācijas cauruļvadu tranšejas izbūves jāveic manuāla tranšejas rakšana līdz 1,5 m dziļumam, veicot sakņu apgriešanu un ēnošanu. Pēc tam veicama komunikāciju izbūve.

Piezīme Nr. 2



Rekomendējam apgriešanās laukumu plānot ārpus koku minimālās sakņu aizsardzības zonas, izmainot ceļa konfigurāciju.

Piezīme Nr. 3


Griezumiem ir informatīvs raksturs. Izmēri doti aptuveni.
Inženieriem jāizstrādā detalizēti griezumi!



Mēroas 1:250




Mēroas 1:250




Mērogs 1:1000

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI	
	Vērtīgs lapu koks (nebūtiski bojājumi)
	Izaicīs lapu koks (bez bojājumiem vai dāzhokšu jebkura stāvoklī, izņemti atnāveši)
15409	Koka mazums dubl - koka stumbrs, plānat, koka novēlējuma tabulei (neicilpuri simtītīs)
E	Ekoģeoloģiskā vērtība
D	Dendroloģiskā vērtība
A	Alkalaviska vērtība
K	Kultūrvēsturiska vērtība
	Viešās nozīmes dāzhokls
	Valsts nozīmes dāzhokls
<hr/>	
Koku atzargzna	
<hr/>	
Stacionārs koku fiks (būvdarbu laikā nepārveidojot) 10-2m	
	Bistams koks
<hr/>	
Trānieja, kurā veic sakņu apgrīšanu un tuosēšanu	
<hr/>	
Specialitāte ceļa izbūves rīstdājuma zona	








PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI	
	Vērtīgs lapu koks (nebūtiski boļšārs)
	Izaicīgs lapu koks (bez boļšām val dižkokšiem) jebkurā stāvoklī, ieteiktai aizsargai
15409	Koka natura daļa - koka stumbra, plāns, koka novērtējuma tabulā (sekcijā skaitlis)
	Ekoekoloģiska vērtība
	Dendroloģiska vērtība
	Aizsarka vērtība
	Kultūrvēsturiska vērtība
	Vietējais nozīmes dižkoks
	Valsts nozīmes dižkoks
	Koka aizsargzona
	Stacions kota Roga (būvdarbu laikā nepārveicoties) 0-2m
	Bistums koks
	Minimāla koka sapņu aizsargzona

	KOKU EKSPERTS	SIA KOKU EKSPERTS reģ. Nr. 40103756780 Tel +371 29135567 E-pasts: leburgs@gmail.lv
Responsibleitātēs es atbildīgi veido		
<p>Objekts: Kantora iela 8k1-8k8, Rīga</p> <hr/> <p>Adrese: Kantora iela 8k1-8k8, Rīga</p> <hr/> <p>Pasūtītājs: SIA "Bieriju parks"</p> <hr/> <p>Izstrādāja: Gvido Leiburga</p> <hr/> <p>Rasēja: Kristina Černova <i>(Signature)</i></p> <hr/> <p>Rasējums:</p> <p style="text-align: center;">SAVIETOTAIS KOKU DENDROLOGISKĀS INVENTARIZĀCIJAS PLĀNS AR ĢENPLĀNU</p>		
Mērogs 1:500	Pielikums Nr. 3	Datums 17.03.2015.



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI	
	Vērtīgs lapu koks (nebūtiski bojājumi)
	Izcielts lapu koks (bez bojājumiem vai dzīkoks jebkurā stāvoklī, izcielts aizvīks)
15409	Koku numurs daļai - koku stumbrs, plāni, koku novērtējuma tabulai (sešci paru skaitā)
E	Ekoloģiska vērtība
D	Dendroloģiska vērtība
A	Aizvīkska vērtība
K	Kultūrvēsturiska vērtība
	Vielīgais nozīmes dzīķoks (Rīgas domes satelītie noteikumi Nr.94 „Rīgas pilētās aizsargājamo koku aizsardzības un iestādīšanas noteikumi“)
	Vaļsts nozīmes dzīķoks (MK noteikumi Nr.264 „paši aizsargājamo dabas teritoriju vērpītējā aizsardzības un izmantošanas noteikumi“)
	Koku aizsargzona



SIA KOKU EKSPERTS
nr. Nr. 40103756780
Tel. +371 29135557
E-pasts: loburge@gmail.lv

Objekts: Kantora iela 8k1-8k8, Rīga

Adrese: Kantora iela 8k1-8k8, Rīga

Pasūtītājs: SIA "Bieriņu parks"

Izstrādāja: Gvido Leiburgs

Rasēja: Kristīna Černova

Rasējums: DENDROLOGISKĀS
INVENTARIZĀCIJAS (IPAŠI
AIZSARGĀJAMO KOKU)
PLĀNS AR KOKU STĀVOKĻA
NOVĒRTĒJUMU

Mērogs 1:500	Pielikums Nr. 3	Datums 17.03.2015.
-----------------	-----------------	-----------------------